

  
INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13.A  
Timisoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA  
Nr. Inregistrare 2306  
Ziua 17 Luna 04 Anul 2018

APROBAT  
MANAGER  
Dr. Luca Tudor Constantin



### REFERAT DE NECESITATE

Pentru respectarea legislatiei in vigoare privind normele ISCIR, este necesara achizitionarea „Servicii de intretinere a ascensoarelor” cod CPV - 50750000-7 pentru perioada aprilie decembrie 2018. Pretul estimativ 1600 lei/luna fara TVA.


Sursa de finantare: servicii medicale.

*Ofertele se depun de plec incheis, la secretariatul  
Institutului de Boli Cardiovasculare, Timisoara, str. Ghe.  
Adam, Nr. 13A, pana in data de 23.04.2018, ora 12.*

*Camp achizitie  
Ing. Burzau Ovidiu*



Dir. Financiar Contabil  
Ec. Bojin Aurora



Sef birou administrativ  
Ing. Voichescu Ilie



INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE  
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV 2  
ec. CIOC ADRIAN

Data

*12.04.2018*

  
INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-A  
Timisoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

|  |      |      |
|--|------|------|
| INSTITUTUL DE BOLI<br>CARDIOVASCULARE<br>TIMISOARA |      |      |
| nr. Inregistrare                                   | 2366 |      |
| Ziua   | Luna | Anul |
| 16   | 04   | 2018 |

CAIET DE SARCINI  
SERVICII DE INTRETINEREA ASCENSOARELOR  
CPV-50750000-7

Toate lucrarile ce se desfasoara vor respecta prevederile din „Legea nr.64/21.03.2008 si PT R2-2010. La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va completa „FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARE HIDRAULICE SAU ELECTRICE,“care va fi confirmata de catre responsabilul R.S.V.T.I. si va contine urmatoarele operatii:

- a) curatarea ascensorului;
- b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
- c) verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
- d) ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
- e) verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora;
- f) verificarea functionarii componentelor de securitate si a fixarii acestora;
- g) verificarea functionarii mecanismelor ascensorului;
- h) verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii;
- i) verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor;
- j) verificarea fixarii tamponelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa;
- k) verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare semnalizare;
- l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
- m) verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;
- n) verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune;
- o) verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
- p) verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune;



INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timisoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

-g) verificarea usilor de acces la putul ascensorului;  
Executantul va afisa in loc vizibil numarul de telefon la care poate fi sunat in caz  
de defectiune a ascensorului.

AVIZAT  
Ing. Voichescu Ilie



INTOCMIT  
Ing. Munteanu Dorian

