


**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



**APROBAT
MANAGER**

Dr. Luca Tudor Constantin



REFERAT DE NECESITATE

Pentru respectarea legislației în vigoare privind normele ISCIR, este necesară achiziționarea „Servicii de întreținere a ascensoarelor” cod CPV - 50750000-7 pentru perioada 01.07.2019-31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu act adițional. Pretul estimativ 2000 lei/lună fără TVA.
Sursa de finanțare: servicii medicale.

*Ofertele se depun în plus inclus la secretariatul IBCV
Timișoara, str. Ghe. Adam, Nr. 13A, sau de format electronic
la adresa de email: office@cardiologie.ro, până la
data de 26.06.2019, ora 14.00
Corp. achiziții!*

Dir. Financiar Contabil
Ec. Bojin Aurora

Sef birou administrativ
Ing. Voichescu Ilie



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE INTRETINEREA ASCENSOARELOR
CPV-50750000-7

Toate lucrarile ce se desfasoara vor respecta prevederile din „Legea nr.64/21.03.2008 si PT R2-2010. La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va completa „FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARE HIDRAULICE SAU ELECTRICE,“care va fi confirmata de catre responsabilul R.S.V.T.I. si va contine urmatoarele operatii:

- a) curatarea ascensorului;
- b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;
- c) verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
- d) ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
- e) verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora;
- f) verificarea functionarii componentelor de securitate si a fixarii acestora;
- g) verificarea functionarii mecanismelor ascensorului;
- h) verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii;
- i) verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor;
- j) verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa;
- k) verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare semnalizare;
- l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
- m) verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;
- n) verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune;
- o) verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;
- p) verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune;



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13.1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

-g) verificarea usilor de acces la putul ascensorului;
Executantul va afisa in loc vizibil numarul de telefon la care poate fi sunat in caz
de defectiune a ascensorului.

AVIZAT
Ing. Voichescu Ilie



INTOCMIT
Ing. Munteanu Dorian

