

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE**
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



**APROBAT
MANAGER**
CONF. DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 4788 din 09.07.2020

Avand in vedere faptul ca in data de 02.07.2020, din cauza ploilor masive au existat infiltratii de apa pluviala la compartimentul terapie intensiva corp D(atat in saloane precum si pe holuri), este necesara efectuarea unui studiu de piata de catre biroul achizitiei, pentru evaluarea costurilor care ar fi necesare in vederea acoperirii cu pod tip mansarda(pentru a se putea folosi si ca spatii de depozitare) in zona care nu exista acoperis, respectiv ATI , sala operatie si sterilizare corp D. Mentionez faptul ca in aceste zone exista hidroizolatie bituminoasa prin care la ploii masive apa se infiltreaza si patrunde in compartimentele mentionate.

Pret estimativ: conform oferte

Sursa de finantare:SERVICII MEDICALE.

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

*Ofertele - propunerile pentru
studii de piata se depun la
Institutul de Boli Cardiovasculare
Timisoara, str. Ghe. Adam,
nr. 13A, sau pe adresa
de e-mail: office@cardiologie.ro
pana in data de 31.07.2020, ora 12⁰⁰
Comp. achizitii*

Intocmit,
Birou Administrativ
Ing. Achiroae Alin

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
SERVICIU DE CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. CIOC ADRIAN

Data _____


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 4788 / 09.07.2020

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

Lucrari de acoperis tip mansarda IBCVT

CUPRINS



INSTITUTUL DE BOB
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Termen de garantie**

1. Generalitati:



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare (actualizat până la data de 22 septembrie 2006), precum și a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

Prezentul caiet de sarcini se referă la executia unui pod tip mansarda (580 mp) pe suprafața neacoperită a IBCVT, respectiv corp D, deasupra compartimentelor ATI cu hol, sterilizare și sala operatie.

2. Descrierea Lucrării

Aria în care se vor realiza lucrările este formată din suprafața neacoperită a IBCVT, respectiv corp D, deasupra compartimentelor ATI cu hol, sterilizare și sala operatie. Spațiile rezultate în urma mansardării se vor folosi ca depozite curate pentru materiale de orice tip.

Pentru o bună și deplină siguranță în funcționarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictețe a tuturor condițiilor de montaj și de amplasare.

Nerespectarea întocmai a cerințelor prescrise în fișele tehnice ale echipamentelor, atrage după sine riscul imposibilității utilizării acestor echipamente și implicit imposibilitatea recepționării lucrării.

Societatea contractantă este singura răspunzătoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protecție muncii precum și de instruirea acestora din punct de vedere al SSM și PSI.

Trebuie respectate reglementările referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfășurării lucrărilor ;



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 236 207363
fax: +40 236 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

3. Cantitati ale lucrarii

- Este necesara executia de pod tip mansarda pentru o suprafata de 580 mp

4. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, instalator)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

5. Termen de garantie

- Garantia lucrarii va fi de minimum doi ani de la data receptiei finale

INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

