


INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER
DR. LUCA TUDOR CONSTANTIN



REFERAT DE NECESITATE

Nr. 5203... din 19.07.2021

Conform normativelor in vigoare referitoare la securitatea impotriva incendiilor prin prezenta va rugam sa aprobati incheierea unui contract de service cu posibilitatea de prelungire prin act aditional cu firma acreditata de catre ISU pentru verificarea, intretinerea si repararea echipamentului de stingere a incendiilor in perioada 01.07.2021.-31.12.2021, cod CPV 50413200-5

Pret aproximativ 5500 lei + TVA / an


Dir.financiar contabil
Ec. Bojin Aurora



Responsabil ISU
Ing. Voichescu Ilie




INSTITUTUL DE BOLE CARDIOVASCULARE
VIZITĂ PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. CIOC ADRIAN




INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



CAIETUL DE SARCINI

1. OBIECTUL

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare incendiu conform normelor în vigoare (Ordin nr. 146/2013) – 3 buc.

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată la hidranți de incendiu exteriori și interiori conform normelor în vigoare (Ordin nr. 146/2013) – 5 exteriori, 27 interiori

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată la instalația de pompare apă destinată stingerii incendiului conform normelor în vigoare (Ordin nr. 146/2013) – 1 buc

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată a clapetelor închidere anti incendiu de la tubulatură instalației de la corpul C – 4 buc.

Achiziționarea de servicii de reparative hidrant exterior

Serviciile se vor desfășura de la data semnării contractului în funcție de scadențe, verificări și de situațiile nedorite.

-Se va prezenta oferta tehnico-economică pentru verificarea și mentenanță autorizată la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu (3 buc)

-Se va prezenta oferta tehnico-economică pentru verificarea și mentenanță autorizată la hidranți interiori și exteriori. (27 hidranți interiori și 5 exteriori)

-Se va prezenta oferta tehnico-economică pentru verificarea și mentenanță autorizată la instalația de pompare apă pentru stingerea incendiilor. (stație pompare, pompa alimentare bazin)

-Se va prezenta oferta tehnico-economică pentru verificarea și mentenanță autorizată a clapetelor închidere anti incendiu de la tubulatură de aerisire instalație corp C.

- Se va prezenta oferta tehnico-economică pentru repararea hidrantului exterior



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

2. CERINTE TEHNICE:

- verificarea si mentenanta autorizata la instalatiile de detectie, semnalizare, alarmare incendiu
- verificarea si mentenanta autorizata la hidranti interiori si exteriori
- verificarea si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiului
- verificarea si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu tubulatura instalatie corp C.
- Repararea de catre o firma autorizata a hidrantilor exteriori

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

3. CONDITII DE LIVRARE SI TERMENE DE EXECUTIE – GARANTII :

Pentru vicii ascunse rezultate din prestarea serviciilor , prestatorul raspunde pe toata perioada ciclului de utilizare normata (12 luni)

Prestarea serviciilor de verificare si mentenanta la instalatiile de detectie , semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interior si exterior ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor, a clapetelor de incendiu si repararii hidrantilor exterior se vor efectua conform normelor in vigoare si termenelor stabilite prin contract.



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

4. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA :

Receptia lucrarilor se va efectua de catre comisia constituita in IBCV Timisoara.
Receptia lucrarilor la instalatiile de detectie, semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interiori si exteriori ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor , a clapetelor si hidrantilor exterior se vor face de catre comisia de receptie la termenele stabilite contractual.

5. MODALITATI DE PLATA

Preturile vor fi specificate in lei si cuprind toate cheltuielile .
Plata se va face in termen de 60 zile de la inregistrarea facturii la achizitor (dupa receptia cantitativa si calitativa de la sediul achizitorului).

Documentele de plata sunt:

- factura in original
- avizul de expeditie(procesul verbal de predare primire la reparat)
- certificatul de garantie
- PV receptie calitativa si cantitativa, semnat de ambele parti

6. EVALUAREA OFERTELOR

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

In aceleasi conditii de calitate si timp de executie, pretul cel mai scazut.(service, piese de schimb si materiale).

Intocmit
Ing.Voichescu Ilie

