

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. George Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

**APROBAT
MANAGER**

Dr. LUCA T. CONSTANTIN



REFERAT DE NECESITATE

Nr. 1385 din 01.03.2017

Pentru buna functionare a agregatelor de climatizare Tip GEA 9000 mc la compartimentul ATI si Tip GEA 18000 mc care deservește corpul C, este necesara inlocuirea urmatoarelor filtre de tip HEPA si COMPACT:

Filtru Hepa H13 595*595*292 mm	- 4 BUC
Filtru Hepa H13 290*595*292 mm	- 2 BUC
Filtru Hepa H13 Rama MDF 592*592*292 mm	- 2 BUC
Filtru Hepa H13 Rama MDF 287*592*292 mm	- 4 BUC
Filtru Hepa H13 Rama MDF 287*287*292 mm	- 2 BUC
Filtru Compact F9 595*592*600 mm	- 4 BUC
Filtru Compact F9 287*592*600 mm	- 2 BUC
Filtru Compact F5 592*592*534 mm	- 8 BUC
Filtru Compact F5 287*592*534 mm	- 4 BUC
Filtru Compact F9 595*592*292 mm	- 1 BUC
Filtru Compact F9 287*592*292 mm	- 2 BUC

Mentionez faptul ca pana in prezent au fost inlocuite doar filtrele agregatului din blocul operator Tip Weiss Tehnik, respective in data de 27.02.2017.

1. Sursa de finantare:SERVICII MEDICALE.

Necesar aprox: 9000 lei

Director financiar contabil,
Ec. Bojin Aurora

Sef. Birou Administrativ,
Ing. Voichescu Ilie