

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER
DR. LUCA TUDOR CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 7830 din 29.11.2017

Conform normativelor in vigoare referitoare la securitatea impotriva incendiilor prin prezenta va rugam sa aprobati urmatoarele;

-Verificarea, incarcarea, repararea stingatoarelor de incendiu- se efectueaza o data pe an si verificarea a expirat in noiembrie 2017.

-Verificarea si mentenanta la instalatia de limitare si stingere a incendiilor cu apa tip hidranti interiori , exteriori si instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor- se efectueaza semestrial si verificarea a expirat in iulie 2017.

-Repararea hidrantului exterior defect.

-Verificarea si mentenanta la instalatiile de detectie, semnalizare alarme incendiu- se efectueaza trimestrial si verificarea a expirat in iulie 2017.

-Verificarea si mentenanta clapetelor de inchidere incendiu instalatie incalzire, aerare corp C -propusa spre verificare de inspectorii ISU la ultimul control din ianuarie - se efectueaza semestrial si verificarea a expirat in iulie 2017.

Valoare 5500 lei fara TVA

Dir.financiar contabil
Ec.Bojin Aurora

Ofertele se depun in ghie dusis si sigilat la
secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare
Timisoara, str. Ghe. Adam, Nr. 13A, până la
data de 06.12.2017, ora 12⁰⁰

Administrativ
Ing.Voichescu Ilie

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



CAIETUL DE SARCINI

1. OBIECTUL

Achiziționarea de servicii de verificare, reconditionare, reîncărcare, vopsire, poziționare și semnalizare autorizată a stingătoarelor de incendiu (conform ISCIR, CE, EN3/1-8, TUV, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată la sistemele de detecție, semnalizare, alarmare incendiu conform normelor în vigoare (Ordin nr. 146/2013) – 3 buc.

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată la hidranți de incendiu exteriori și interiori conform normelor în vigoare (Ordin nr. 146/2013) – 5 exteriori, 27 interiori
Reparat hidrant exterior defect.

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată la instalația de pompare apă destinată stingerii incendiului conform normelor în vigoare (Ordin nr. 146/2013) – 1 buc

Achiziționarea de servicii de verificare și mentenanță autorizată a clapetelor închidere anti incendiu de la tubulatură instalației de la corpul C – 4 buc

Serviciile se vor desfășura de la data semnării contractului în funcție de scadențe, verificări și de situațiile nedorite.

2. LUCRARILE DE SERVICE – se va prezenta oferta tehnico-economică pentru următoarele tipuri/cantități de stingătoare:

Tip stingator	Nr stingatoare	Pret unitar [lei, fara TVA]	Pret total [lei, fara TVA]
P6	88		
P2	4		
SM6	14		
G3	23		
G2	2		

-Se va prezenta oferta tehnico-economică pentru verificarea și mentenanță autorizată la sistemele de detecție, semnalizare, alarmare la incendiu (3 buc)



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

-Se va prezenta oferta tehnico economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la hidranti interiori si exteriori.(27 hidranti interior si 5 exteriori)

-Se va prezenta oferta tehnico economica de reparare a hidrantului exterior defect.

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiilor.(statie pompare, pompa alimentare bazine)

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu de la tubulatura de aerisire instalatie corp C.

3. CERINTE TEHNICE:

Verificarea, reconditionarea, reincarcarea si vopsirea , conform standardelor si normativelor in vigoare . Prestatorul se va prezenta la sediul IBCV TIMISOARA pentru preluarea lotului de stingatoare.

Service-ul va contine urmatoarele operatii:

- golirea continutului , curatarea depunerilor la interior si pe traseele de evacuare, spalarea interiorului recipientului
- verificarea gradului de coroziune , la etanseitati si presiune a stingatorului complet asamblat (verificare componente)
- curatire, degreasare, grunduire, (pregatire) in vederea vopsirii si vopsirea propriu zisa in functie de tipul stingatorului.
- Incercarea stingatoarelor goale conform normelor in vigoare in functie de tipul stingatorului
- Verificarea periodica autorizata CNSIPCB a stingatoarelor, la care a expirat termenul de garantie
- Etichetarea lunii si a anului de verificare si data scadentei urmatoarei verificari
- Marcarea pe stingator a informatiilor legale
- Repararea stingatoarelor care necesita inlocuirea unor piese uzate se va face numai dupa identificarea acestora in prezenta beneficiarului. Piese ce vor fi schimbate (pentru fiecare tip de stingator) se consemneaza intr-un proces verbal, semnat si insusit de ambele parti.
- Aplicarea etichetei autocolante din material plastic cu inscrierile de rigoare si sigilarea stingatorului
- termenul de garantie pentru piesele inlocuite
- perioada verificarii si termenul de garantie acordat pentru fiecare tip de stingator
- dotarea temporara a obiectivelor beneficiarului , din stocuri proprii ale prestatorului , cu un numar suficient legal si practic de stingatoare, pe perioada mentenantei stingatoarelor ce fac obiectul contractului.

Pentru –verificarea si mentenanta la instalatiile de detectie, semnalizare, alarmare incendiu

- verificarea si mentenanta la hidranti interiori si exteriori
- reparare hidrant exterior defect



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Ș. Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

-verificarea si mentenanta instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiului
-verificarea si mentenanta clapetelor inchidere anti incendiu tubulatura instalatie corp C.

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

4. CONDITII DE LIVRARE SI TERMENE DE EXECUTIE – GARANTII :

Transportul stingatoarelor de la achizitor la prestator si invers se asigura de prestator pe cheltuiala sa.

Lotul de stingatoare va fi insotit de documente de certificare a calitatii si garantiei, precum si documentatia de conformitate cu documente si normative in vigoare , potrivit prevederilor HGR 168/1997 si cu prevederile criteriilor specificate in standardul de calitate SR EN 45014/2000 (criterii generale pentru declaratia de conformitate a prestatorului)

Stingatoarele livrate vor fi marcate cu eticheta de inscripționare conform STAS 4918-92, STAS 11959/1-92 pentru cele de tip P si SM conform PT C5 - 23/2003, colectia ISCIR pentru cele de tip G si a normativelor elaborate de Inspectoratul General Pentru Situatii de Urgenta

Termenul de executie este de maxim 7 zile in functie de numarul si tipul stingatoarelor, precum si de natura reparatiilor ce se impun (sau la schimb la solicitarea achizitorului)

Termenul de garantie acordat va fi de cel puțin un an pentru toate tipurile de stingatoare.

Prestatorul va plati achizitorului daunele produse (si dovedite) datorita starii tehnice necorespunzatoare a stingatoarelor in perioada de garantie.

Pentru vicii ascunse rezultate din prestarea serviciilor , prestatorul raspunde pe toata perioada ciclului de utilizare normata (12 luni)

Prestarea serviciilor de verificare si mentenanta la instalatiile de detectie , semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interior si exterior ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor, se vor efectua conform normelor in vigoare conform termenelor stabilite prin contract.

5. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA :

Receptia lucrarilor se va face de catre o comisie din partea IBCV TIMISOARA in prezenta prestatorului prin declansarea unui stingator ales prin sondaj, la un lot de 7 buc de acelasi tip. Daca stingatorul este necorespunzator functional, se repeta incercarea pe inca doua stingatoare. In cazul in care acestea nu corespund se respinge intreg lotul . Stingatoarele neconforme cu specificatiile de fabricatie, precum si cu prevederile documentelor



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

normative se resping si vor fi inlocuite de prestator pe propria cheltuiala Concluzile vor fi inscrise intr-un process verbal de receptie, semnat de ambele parti.

Receptia lucrarilor la instalatiile de detectie, semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interiori si exteriori ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor se vor face de catre comisia de receptie la termenele stabilite contractual.

6. MODALITATI DE PLATA

Preturile vor fi specificate in lei si cuprind toate cheltuielile .

Plata se va face in termen de 60 zile de la inregistrarea facturii la achizitor (dupa receptia cantitativa si calitativa de la sediul achizitorului).

Documentele de plata sunt:

- factura in original
- avizul de expeditie(procesul verbal de predare primire la reparat)
- certificatul de garantie
- PV receptie calitativa si cantitativa, semnat de ambele parti

7. EVALUAREA OFERTELOR

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

In aceleasi conditii de calitate si timp de executie, pretul cel mai scazut.(service, piese de schimb si materiale).

Intocmit
Ing.Voichescu Ilie

