

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13, A
Timisoara, RO 3900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER

Director Medical

REFERAT DE NECESITATE

Nr....286.....din....15.01.2024

In urma verificari periodice de catre SC. ANINOASATIM SRL la sistemele de securitate incendiu, respectiv alimentare cu apa hidranti interiori si o parte dintre cei exterior, s-a constatat prin fisa de verificare HI nr.5704/08.01.2024, faptul ca sistemul format din bazine rezerva apa cu pompe, este nefunctional, respectiv alimentarea cu apa de la acest sistem este intrerupta. Avand in vedere aceste aspecte, este necesara efectuarea de evaluare asupra sistemului, constatare defectiuni si gasirea de solutii pentru refacerea alimentarii cu apa a hidrantilor interiori si exterior..

Sursa de finantare:Servicii Medicale

Director finantier contabil

S. f. Birou Administrativ

Responsabil ISU