



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 2776 / 01.04.2026

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA TEMEI:

CPV - 50511000-0 Servicii de reparare și de întreținere a pompelor

Este necesara asigurarea de service pentru 2 buc pompe de vid situate in camera tehnica IBCVT

Firma prestatoare va efectua reparatii si revizii la cele doua pompe de vid la IBCVT

1. Obiectivul

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea Serviciilor de reparare și întreținere a pompelor de vid, cod CPV-50511000-0, la obiectivul Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, Strada Gheorghe Adam Nr. 13 A Timișoara, jud. Timiș, constând în servicii de reparare și întreținere a ansamblului de asigurare cu vacuum a Institutului, , compus din 2 pompe

1. Pompa vacuum RA0205D503 SIN+CHH121390102
2. Pompa vacuum TYPE RO160C NR. 2840106



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minime obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea contractului pentru realizarea: CPV - 50511000-0 Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de vid

2. Durata contractului

Durata contractului pentru executarea ” Servicii de reparare și întreținere a pompelor de vid ” este de la semnarea contractului până la 31 Decembrie 2026

3. Cerințe specifice

Serviciul de reparare și întreținere a pompelor de vid, va fi efectuat de către o firmă specializată, conform legii, și constă din repararea și întreținerea ansamblului de asigurare cu vacuum, compus din doua pompe de vid enunțate mai sus, constând în vizite/verificări periodice (lunare și ori de câte ori este nevoie), verificarea/înlocuirea/completarea consumabilelor specifice ansamblului de mai sus, incluzând, dar nelimitându-se la: uleiul de ungere, filtrul de ulei, filtrul de aer, verificările accesoriilor motorului și anume echipamentul electric, verificarea tabloului de control pornire compresoare cu dispozitivele de măsură și a tuturor componentelor care fac parte integrantă, alte activități de întreținere a ansamblului mai sus menționat.

Reviziile care trebuie facute după anumite ore de funcționare ori la o anumită perioadă de timp vor fi incluse în oferta. Reviziile includ materialele necesare precum și manopera.

4. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului.

Recepția cantitativă și calitativă a serviciului constă în menținerea în stare de funcționare a pompelor de vid, pe bază de proces- verbal de intervenție/recepție lunar.

5. Responsabilitatea prestatorului

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract, să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct răspunzător.


INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

6. Cerințe asupra ofertei

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA/lună calendaristică, pentru realizarea ”
Servicii de reparare și întreținere a pompelor de vid

Contractul se va încheia pentru perioada 01.05.2026 până în data de 31.12.2026 cu
posibilitatea de prelungire prin act adițional pentru o perioadă de cel mult 4 luni
calendaristice.

Ofertele se depun pe adresa office@cardiologie.ro ori în plic închis la secretariatul
instituitiei

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Birou Achizitii. Ing. Buzgau Ovidiu