

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



REFERAT DE NECESITATE
Nr...6042..., din....01...09...2018

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCVT, respectiv curtea institutiei, este necesara inlocuirea pavajelor (dalelor), in zona de parcare dintre corpul C si zona verde cu Capela. Se va avea in vedere ca in urma ilocuirii sa rezulte o pantă conform normelor, pentru scurgerea apei in canalele de colectare . Pentru realizarea acestora este necesara contractarea unei firme de specialitate.

Necesar : 398 mp.

Se vor anexa oferte de prêt de catre biroul achizitii.

Sursa de finantare:SERVICII MEDICALE.

Director financiar contabil,
Ec. Bojin Aurora

Ing. Voichescu Ilie

Bfll
Ofertele se depun in plicuri la secretariatul IBCVT Timisoara
str.Ghe.Adam, Nr.13A, sau in format electronic pe adresa de e-mail
office@cardiologie.ro, pînă la data de 18.08.2018 ora 14:00
Intocmit, Ing. Achiroae Alin
Corespondentul administrator

Oferte de prêt??

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 6222 / 12.09.2018

CAIET DE SARCINI

**DENUMIREA LUCRARII:
Lucrari de inlocuire a dalelor in curtea IBCVT**

COD CPV – 45431100-8

Lucrări de îmbrăcare cu dale a podeelor

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalități**
- 2. Descrierea Lucrării**
- 3. Materiale**
- 4. Cantități ale lucrării**
- 5. Termen de execuție**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 3900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se referă la înlocuirea terasamentului parcurii, cu dale, situat între corpul C și zona verde(capela) pe o suprafață de 398 mp. Aceasta acțiune este necesară deoarece dalele existente au o vechime de peste 12 ani, sunt deteriorate pe portiuni mari, apă pluvială nu se scurge, în sezonul ploios parcarea se inunda facând imposibila parcarea autovehiculelor.

2. Descrierea Lucrarii

- Se vor înlocui dalele pe o suprafață de 398 mp, pe terasamentul existent. Se va avea în vedere ca în urma ilocuirii să rezulte o pantă conform normelor, pentru scurgerea apei în canalele de colectare

Aria în care se vor realiza lucrările este la exterior, respectiv parcarea dintre corpul C și zona verde cu capela..

Pentru o bună și deplină siguranță în funcționarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor condițiilor de montaj și de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise în fisele tehnice ale echipamentelor, atrage după sine riscul imposibilității utilizării acestor echipamente și implicit imposibilitatea receptionării lucrării.

Societatea contractanta este singura răspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protecția muncii precum și de instruirea acestora din punct de vedere al SSM

Trebuie respectate reglementările referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurării lucrărilor ;



INSTITUTUL DE BOALĂ CARDIOVASCULARĂ TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate înainte de începerea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzătoare.
- Firma executanta va trebui să furnizeze toate materialele, sculele și utilajele necesare lucrării.
- Toate materialele utilizate trebuie să fie insotite de documente de proveniență (facturi fiscale) și certificate de calitate și conformitate.

4. Cantități ale lucrării

- Firma ofertantă va trimite un reprezentant la IBCVT și împreună cu o persoană desemnată din partea beneficiarului se vor stabili detaliiile contractiei urmand ca ofertantul să intocmeasca devizul de lucrări ce se va aproba de către beneficiar. La final se va emite contract de lucrări.

5. Termen de execuție

- Termenul de execuție a lucrării va fi de maxim 10 zile lucrătoare, termen care curge de la emiterea ordinului de începere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de receptie.

7. Condiții de receptie

**INSTITUTUL DE BOALA
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Receptia finală a lucrarilor se va face numai după instalarea tuturor echipamentelor și terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic și funcțional al acestora
- Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia receptiei trebuie să contină data receptiei precum și numele și funcția celui care a predat lucrarea.

Sef. Birou Administrativ

Ing. Voichescu Ilie

INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroac Alin