

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. George Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 6483 din 02.10.2017



Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii de proiectare privind inlaturarea efectelor produse de calamitati naturale din data de 17.09.2017

COD CPV – 79930000-2 Servicii de proiectare

Pret estimativ: 7000 lei + TVA

Sursa de finantare:~~SERVICII MEDICALE~~

INVESTITII MINISTERUL SANATATII

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ
Ing. Voichescu ilie

Oferta se depune in plic inchis la secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, sau pe site-ul www.office@cardiologie.ro, până la data de 06.10.2017, ora 12⁰⁰.

Intocmit
Ing. Achiroda Alin



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 6483 / 03.10.2017

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

Servicii de proiectare privind inlaturarea efectelor din calamitati naturale.

COD CPV – 79930000-2

Servicii de proiectare specializata



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCOULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii si explicatii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se refera la proiectarea si constatarea defectelor aparute in urma conditiilor meteo nefavorabile din data de 17.09.2017.

Mentionez faptul ca in data de 17.09.2017, o furtuna puternica a afectat grav acoperisul corpurilor B,C si D, precum si cateva ferestre din termopan si nu in ultimul rand izolatia peretilor exteriori pe alocuri.

In fapt se impune executarea de lucrari de proiectare la corpurile mentionate, respectiv : Acoperis corp B, C, D.

2. Descrierea Lucrarii

- Servicii de proiectare se refera la obtinerea autorizatiei de urbanism si intocmirea documentatiei tehnice de executie si a tuturor documentatiilor pentru obtinerea aviselor si autorizatiilor solicitate prin urbanism, elaborare proiect tehnic, urmarirea lucrarilor de executie de la inceperea lor pana la receptia finala .
- Aria in care se vor realiza lucrarile de proiectare este formata din acoperisurile cladirilor corp B, C, D.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si desenelor de amplasare.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor de proiectare se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor de proiectare se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii de proiectare

4. Cantitatile ale lucrarii si explicatii

A. CORPUL D

Suprafata construita , $P+2^E$ - SDC = 3890 mp din care suprafata afectata a acoperisului 250 mp precum si 408 mp hidroizolatie bloc operator

B. CORPUL B

Suprafata construita , $D+P+2^E$ - SDC = 560 mp din care suprafata afectata a acoperisului 70 mp

C. CORPUL C

Suprafata construita , $D+P+3^E$ - SDC = 3160 mp din care suprafata afectata a acoperisului 18 ml si 127 mp tencuieli

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de expertiza.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-1
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa terminarea tuturor lucrarilor de proiectare.
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.

Intocmit
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Avizat
Ing. Voichescu Ilie