

INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 236 207363  
fax: +40 236 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

APROBAT  
MANAGER  
DR.LUCA TUDOR CONSTANTIN



**REFERAT DE NECESITATE**

Nr.....6458.....din.....19.10.2015

Urmare a opririi modulului RP S3 si afisarea eroarii " 00400" la pompa de circulatie extracorporala STOCKERT a fost solicitata firma autorizata de service care in urma testelor facute au constatat defectarea placii electronice PMS 9309 care trebuie inlocuita.

Anexam oferta de pret primita de la firma autorizata .

Pret : 4600 lei + TVA

Dir. financiar contabil  
EC. BOJIN AURORA

SEF SECTIE  
PROF.DR.GASPAR MARIAN

Prof. Dr. MARIAN GASPAR  
medic primar  
cardiologie

ASISTENT SEF  
MACIUCA SORIN

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE  
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR