

**INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

APROBAT  
MANAGER



Dr. Luca Tudor Constantin

**REFERAT DE NECESITATE**

Nr. 5539 din 17.09.2015

Pentru repararea iluminatului pe coridor la sectia USTAC, este necesara achizitia a 10 buc lampi 2x18W pentru tavan casetat. Lampile vor fi echipate cu transformatoare si startere. Sesizarea sectiei si constatarea se afla la poz.155 „Registru constatare defectiuni”. Pretul estimativ pentru 10 lampi este de 1100 lei.  
Sursa de finantare: servicii medicale.

Dir. Financiar Contabil  
Ec. Cicortas Rodica

Sef Birou Administrativ  
Ing. Achiroae Alin

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE  
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV 2  
Dr. CICORTAS RODICA

DATA

17.09.2015