

EVALUAREA INCARCATURII MICROBIENE PROBE AUTOCONTROL MEDIU TRIM II 2025

	Probe sterilitate instrumente si materiale	Probe sterilitate apa	Probe incarcatura microbiana suprafete+lenjerie	Probe microaeroflora	Probe tegumente
IAN	5	11	24+6=30	10	14
FEB	5	11	24+6=30	10	14
MAR	6	12	39+8=47	15	18
Total probe trim II 2025 pe categorii	16	34	87+20=107	35	46
Total probe autocontrol trim II 2025	238 probe autocontrol mediu				


Din totalul celor 238 probe autocontrol prelevate in trim II 2025, 5 probe au fost considerate neconforme (ordin MS 1761/2021) (2.1%).

Trimestrial sunt prelevate suplimentar 10 probe de autocontrol incrucisat cu DSP Timis, toate rezultatele probelor prelevate de DSP fiind conforme pana in prezent.

Masurile recomandate de catre CPIAAM cu ocazia depistarii probelor neconforme au fost imediat implementate de catre sectii. Urmatoarele masuri au fost recomandate cu termen permanent:

INSTITUTUL DE
CARDIOVASCULARE

Sr. Gh. B. A. 11.1
Erouilor, RO 190
Bucuresti, 40 26 30 74
Fax: 40 26 30 74
E-mail: info@instituti.ro
www.instituti.ro



- Dezinfectia corespunzatoare a mainilor personalului medical in timpul activitatii medicale, conform Planului de imbunatatire a igienei mainilor elaborat de CPIAAM pentru anul in curs
- Respectarea tuturor procedurilor si protocoalelor in vigoare
- Respectarea ritmului dezinfectiilor ciclice si terminale in unitate conform Planului anual de dezinfectie.

CPIAAM

Dr. Dragomir Angela

Dr. Dragomir Angela
medic primar cardiologie
1975