



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 2764 / 01.09.2026

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA TEMEI:

**Servicii de intretinere aascensoarelor la Institutul De Boli
Cardiovasculare Timisoara si clinica de recuperare cardiovasculara 5 BUC
COD CPV – 50750000-7**

Este necesara asigurarea de service pentru 4 buc ascensoare situate in IBCVT (lift personae(4 buc) si 1 buc lift personae situat pe strada CD Loga 49 la clinica de recuperare cardiovascular ace apartine IBCVT .

Toate lucrarile ce se vor desfasura vor respecta prevederile din legea nr. 64/21.03.2008 si PT R2-2010. La sfarsitul fiecarei revizii si intretineri lunare executantul lucrarii va completa ,, FISA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI VERIFICARI PENTRU ASCENSOARELE HIDRAULICE ORI ELECTRICE,, care va fi confirmata de catre responsabilul RSVTI si va contine obligatoriu urmatoarele operatii;

- Curatarea ascensorului
- Verificarea nivelului uleiului acolo unde este cazul
- Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionary a sistemului de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemelor de ungere
- Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora
- Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
- Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
- Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Verificarea fixarii tamponelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa
- Verificarea functionarii sistemului electric de forta si de comanda , de iluminare, semnalizare
- Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
- Verificarea starii glisielelor, a sistemului de sustinere, de frictiune si a glisielelor si a roti de frictiune.
- Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul
- Verificarea usilor de acces la putul ascensorului.

Cartile lifturilor se gasesc la biroul administrativ din cadrul IBCVT

Prestatorul are obligatia sa efectueze service si reparatii la ascensoarele existente in IBCV TIMISOARA si sa detina pregatirea tehnica necesara, avize si autorizatii necesare pentru a putea intervenii din punct de vedere legal la ascensoarele existente.

Prestatorul de servicii desemnat prin contract isi asuma intreaga responsabilitate din punct de vedere a normelor de protectia muncii si PSI, in caz de accidente ale persoanelor care presteaza servicii de reparare interventie asupra ascensoarelor.

Contractul se va incheia pentru perioada 01.05.2026 pana in data de 31.12.2026 cu posibilitatea de prelungire prin act additional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice.

Ofertele se depun pe adresa office@cardiologie.ro ori in plic inchis la secretariatul institutiei

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Birou achizitii
Ing. Buzgau Ovidiu