

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 2774 / 01.04.2026

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA TEMEI:

CPV- 50531300-9 Servicii de reparare și de întreținere a compresoarelor

Este necesara asigurarea de service pentru 2 buc compresoare de aer situate in camera tehnica IBCVT

1. Obiectivul

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea Serviciilor de reparare și întreținere a compresoarelor, cod CPV-50531300-9, la obiectivul Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, Strada Gheorghe Adam Nr. 13 A Timișoara, jud. Timiș, constând în servicii de reparare și întreținere a ansamblului de asigurare cu aer comprimat a Institutului, , compus din 2 compresoare:

1. Compresor seria ITJ 530790
2. Compresor N 1591/12
3. Uscator aer comprimat cod.08L.0144BG0.00B0QK.0000

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minime obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea contractului pentru realizarea: 50531300-9 Servicii de reparare și de întreținere a compresoarelor

2.Durata contractului

Durata contractului pentru executarea” Servicii de reparare și întreținere a compresoarelor” este de la semnarea contractului până la 31 Decembrie 2026

3. Cerinte specifice

Serviciul de reparare și întreținere a compresoarelor de aer, va fi efectuat de către o firma specializată, conform legii, și constă din repararea și întreținerea ansamblului de asigurare cu aer


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel.: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

comprimat, compus din doua compresoare de aer si un uscator aer, enuntate mai sus, constând în vizite/verificări periodice (lunare și ori de câte ori este nevoie), verificarea/înlocuirea/completarea consumabilelor specifice ansamblului de mai sus, incluzând, dar nelimitându-se la: uleiul de ungere, filtrul de ulei, filtrul de aer, verificările accesoriilor motorului și anume echipamentul electric, verificarea tabloului de control pornire compresoare cu dispozitivele de măsură și a tuturor componentelor care fac parte integrantă, alte activități de întreținere a ansamblului mai sus menționat.

Reviziile care trebuie facute dupa anumite ore de functionare ori la o anumita perioada de timp vor fi incluse in oferta. Reviziile includ materialele necesare precum si manopera, pentru cele doua compresoare precum si pentru uscatorul de aer.

4. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului.

Recepția cantitativă și calitativă a serviciului constă în menținerea în stare de funcționare a compresoarelor de aer, pe bază de proces- verbal de intervenție/recepție lunar.

5. Responsabilitatea prestatorului

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract, să cunoasca și să respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător.


6. Cerințe asupra ofertei

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA/lună calendaristică, pentru realizarea ” Servicii de reparare și întreținere a compresoarelor

Contractul se va incheia pentru perioada 01.05.2026 pana in data de 31.12.2026 cu posibilitatea de prelungire prin act additional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice.

Ofertele se depun pe adresa office@cardiologie.ro ori in plic inchis la secretariatul institutiei

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin



Birou Achizitii: Ing. Buzgau Ovidiu

