

**INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro



APROBAT  
MANAGER  
DR. LUCA TUDOR CONSTANTIN

**REFERAT DE NECESITATE**

Nr. 4839 din 21.06.2019

Conform normativelor in vigoare referitoare la securitatea impotriva incendiilor prin prezenta va rugam sa aprobat incheierea unui contract de service cu posibilitatea de prelungire prin act aditional cu firma acreditatata de catre ISU pentru verificarea, intretinerea si repararea echipamentului de stingere a incendiilor in perioada 01.07.2019.-31.12.2019, cod CPV 50413200-5

Pret aproximativ 9896,25 lei / an

*Opertele se desfășoară pe perioada 01.07.2019-31.12.2019  
la secretariatul ISU Timisoara  
str. Gheorghe Adam nr. 13A sau în formă  
electronică la adresa de mail office@cardiologie.ro până la  
data de 26.06.2019 ora 16<sup>00</sup>.*

Dir.financiar contabil  
Ec. Bojin Aurora

*Copie - aclejătură*

Responsabil ISU  
Ing. Voichescu Ilie

**INSTITUTUL DE BOLI  
CARDIOVASCULARE  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 26 207363  
fax: +40 26 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA	
Nr. înregistrare	4839
Ziua	21
Luna	06
Anul	2019

## CAIETUL DE SARCINI

### 1. OBIECTUL

Achizitionarea de servicii de verificarea, reconditionare , reincarcare, vopsire , pozitionare si semnalizare autorizata a stingatoarelor de incendiu (conform ISCIR, CE, EN3/1-8,TUV, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare incendiu conform normelor in vigoare(Ordin nr.146/2013) – 3 buc.

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la hidranti de incendiu exteriori si interiori conform normelor in vigoare (Ordin nr 146/2013 ) – 5 exteriori, 27 interiori

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiului conform normelor in vigoare (Ordin nr.146/2013 ) – 1 buc

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu de la tubulatura instalatiei de la corpul C – 4 buc

Serviciile se vor desfasura de la data semnarii contractului in functie de scadente , verificari si de situatiile nedorite.

### 2. LUCRARILE DE SERVICE – se va prezenta oferta tehnico-economica pentru urmatoarele tipuri/cantitati de stingatoare:

Tip stingator	Nr stingatoare	Pret unitar [lei,fara TVA]	Pret total [lei,fara TVA]
P6	88		
P2	4		
SM6	14		
G3	23		
G2	2		

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu( 3 buc)

**INSTITUTUL DE BOI  
CARDIOVASCULAR  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

-Se va prezenta oferta tehnico economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la hidranti interiori si exteriori.( 27 hidranti interior si 5 exteriori )

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiilor.(statie pompare, pompa alimentare bazine)

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu de la tubulatura de aerisire instalatie corp C.

### **3. CERINTE TEHNICE:**

Verificarea, reconditionarea, reincarcarea si vopsirea , conform standardelor si normativelor in vigoare . Prestatorul se va prezenta la sediul IBCV TIMISOARA pentru preluarea lotului de stingatoare.

Service-ul va contine urmatoarele operatii:

- golirea continutului , curatarea depunerilor la interior si pe traseele de evacuare, spalarea interiorului recipientului
- verificarea gradului de coroziune , la etanseitati si presiune a stingatorului complet asamblat ( verificare componente)
- curatire, degrasare, grunduire, (pregatire) in vederea vopsirii si vopsirea propriu zisa in functie de tipul stingatorului.
- Incercarea stingatoarelor goale conform normelor in vigoare in functie de tipul stingatorului
- Verificarea periodica autorizata CNSIPCB a stingatoarelor, la care a expirat termenul de garantie
- Etichetarea lunii si a anului de verificare si data scadentei urmatoarei verificari
- Marcarea pe stingator a informatiilor legale
- Repararea stingatoarelor care necesita inlocuirea unor piese uzate se va face numai dupa identificarea acestora in prezenta beneficiarului. Piese ce vor fi schimbate ( pentru fiecare tip de stingator) se consemneaza intr-un procesul verbal, semnat si insusit de ambele parti.
- Aplicarea etichetei autocolante din material plastic cu inscrierile de rigoare si sigilarea stingatorului
- termenul de garantie pentru piesele inlocuite
- perioada verificarii si termenul de garantie acordat pentru fiecare tip de stingator
- dotarea temporara a obiectivelor beneficiarului , din stocuri proprii ale prestatorului , cu un numar suficient legal si practic de stingatoare, pe perioada mentenantei stingatoarelor ce fac obiectul contractului.

Pentru -verificarea si mentenanta la instalatiile de detectie, semnalizare, alarmare incendiu

-verificarea si mentenanta la hidranti interiori si exteriori

-reparare hydrant exterior defect

-verificarea si mentenanta instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiului

**INSTITUTUL DE BOI  
CARDIOVASCULARĂ  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 3000  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

-verificarea si mentenanta clapetelor inchidere anti incendiu tubulatura instalatie corp C.

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

**4. CONDITII DE LIVRARE SI TERMENE DE EXECUTIE – GARANTII :**

Transportul stingatoarelor de la achizitor la prestator si invers se asigura de prestator pe cheltuiala sa.

Lotul de stingatoare va fi insotit de documente de certificare a calitatii si garantiei, precum si documentatia de conformitate cu documente si normative in vigoare , potrivit prevederilor HGR 168/1997 si cu prevederile criteriilor specificate in standardul de calitate SR EN 45014/2000 (criterii generale pentru declaratia de conformitate a prestatorului)

Stingatoarele livrate vor fi marcate cu eticheta de inscriptionare conform STAS 4918-92, STAS 11959/1-92 pentru cele de tip P si SM conform PT C5 - 23/2003, colectia ISCIR pentru cele de tip G si a normativelor elaborate de Inspectoratul General Pentru Situatii de Urgenta

Termenul de executie este de maxim 7 zile in functie de numarul si tipul stingatoarelor, precum si de natura reparatiilor ce se impun (sau la schimb la solicitarea achizitorului)

Termenul de garantie acordat va fi de cel putin un an pentru toate tipurile de stingatoare.

Prestatorul va plati achizitorului daunele produse (si dovedite) datorita starii tehnice necorespunzatoare a stingatoarelor in perioada de garantie.

Pentru vicii ascunse rezultate din prestarea serviciilor , prestatorul raspunde pe toata perioada ciclului de utilizare normata (12 luni)

Prestarea seviciilor de verificare si mentenanta la instalatiile de detective , semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interior si exterior ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor, se vor efectua conform normelor in vigoare conform termenelor stabilite prin contract.

**5. RECEPȚIA CANTITATIVA SI CALITATIVA :**

Recepția lucrarilor se va face de către o comisie din partea IBCV TIMIȘOARA în prezenta prestatorului prin declansarea unui stingator ales prin sondaj, la un lot de 7 bucătă a aceluiași tip. Dacă stingatorul este necorespunzător funcțional, se repetă încercarea pe încă două stingătoare. În cazul în care acestea nu corespund se respinge întreg lotul. Stingătoarele neconforme cu specificările de fabricație, precum și cu prevederile documentelor

**INSTITUTUL DE BOALĂ  
CARDIOVASCULARĂ  
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A  
Timișoara, RO 1900  
tel: +40 256 207363  
fax: +40 256 207362  
E-mail: office@cardiologie.ro  
www.cardiologie.ro

normative se resping si vor fi inlocuite de prestator pe propria cheltuiala Concluzile vor fi inscrise intr-un process verbal de receptie , semnat de ambele parti.  
Receptia lucrarilor la instalatiile de detectie, semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interiori si exteriori ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor se vor face de catre comisia de receptie la termenele stabilite contractual.

## **6. MODALITATI DE PLATA**

Preturile vor fi specificate in lei si cuprind toate cheltuielile .

Plata se va face in termen de 60 zile de la inregistrarea facturii la achizitor (dupa receptia cantitativa si calitativa de la sediul achizitorului).

Documentele de plata sunt:

- factura in original
- avizul de expedite (procesul verbal de predare primire la reparat)
- certificatul de garantie
- PV receptie calitativa si cantitativa, semnat de ambele parti

## **7. EVALUAREA OFERTELOR**

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

In aceleasi conditii de calitate si timp de executie, pretul cel mai scazut.(service, piese de schimb si materiale).

Intocmit  
Ing. Voichescu Ilie