

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER

DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 4658 din 10.07.2018

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contractarea urgenta a unei firme de specialitate pentru efectuarea de lucrari reparatii instalatii sanitare si alte lucrari conexe, la secretariatul institutiei, parter. In fapt, exista infiltratii majore de apa pe peretii compartimentului, acestea afectand si instalatiile electrice existente.

COD CPV – 4543000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

Pret estimativ: 4000 lei TVA inclus ;

Sursa de finantare:Servicii Medicale

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ
Ing. Voichescu ilie

Ofertele se depun in piec duclis la secretariatul
Institutului de boli Cardiovasculare Timisoara, str
Ghe. Adam, Nr. 13A, până de data de 18.07.2018, ora 12⁰⁰

Camp. achizitie
Ing. Buzgan O.

Intocmit
Ing. Achiroae Alin

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. CIOC ADRIAN

Data 10.07.2018

stede de net??


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 4660 / 10.07.2018

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARI:

**Lucrari de reparatii instalatii sanitare si lucrari conexe
la secretariatul institutiei, parter IBCVT**

COD CPV – 45453000-7

Lucrari de reparatii generale si de renovare

INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.4
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea instalatiilor sanitare, respectiv conducte alimentare apa calda si rece precum si conducte scurgere, la compartimentul secretariat parter, conform normelor actuale, fapt care presupune repararea, modificarea ori inlocuirea dupa caz a componentelor.

Mentionez faptul ca, compartimentul secretariat al IBCVT nu a fost reparat de la infiintarea clinici de cardiologie. In fapt se impune executarea de lucrari de reparatii si reamenajare la compartimentul mentionat.

2. Descrierea Lucrarii

- Este necesara repararea si dupa caz inlocuirea instalatiilor sanitare care fac legatura cu compartimentul secretariat igienizarea tuturor peretilor afectati de infiltratiile apei din cadrul compartimentului secretariat.

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din compartimentul secretariat parter.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.4
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente de provenienta(facturi fiscale) si certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, instalator)va inspecta zona de lucru si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 5 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE**
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- **Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.**

7. Conditii de receptie

- **Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora**
- **Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.**

**Sef. Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie**



**INTOCMIT
Administrativ
Ing. Achiroae Alin**

